

# DAGAN 200Q

## 사용자 매뉴얼



[www.helselgroup.com](http://www.helselgroup.com)

주식회사 헬셀



# 목차

1. 소개	1p
2. 키 포인트	1p
3. 주의 및 안전사항	1p
4. 제품 설명	3p
5. DAGAN 200Q 레이아웃	4p
6. 빠른 시작 (퀵 스타트)	5p
7. 충전 설정	6p
1) 배터리 유형	7p
2) 셀 개수	8p
3) 작업 모드	9p
4) 완충 전압 (TVC)	10p
5) 충전 전류	11p
6) NiNH 설정(PeakV)	12p
8. 충전 작업	13p
9. 시스템 설정	14p
10. 기타 기능	18p
11. 제품 사양	19p

# 1. 소개

DAGAN 200Q 밸런스 충전기를 구입해 주셔서 감사합니다.  
사용하기 전에 본 설명서를 주의 깊게 읽으십시오.

## 2. 키 포인트



팁



중요



정보

## 3. 주의 및 안전사항

1. DAGAN 200Q는 입력 전압 AC 100V-240V, DC 10-18V를 허용하여 전원 공급 장치 전압이 일정한지 확인하고 연결할 때 전원 공급 장치의 양극 및 음극에 주의하십시오.
2. 열, 습기, 인화성 액체 또는 폭발성 가스가 있는 환경에서 이 제품을 사용하지 마십시오.
3. 전문가의 감독 없이 이 충전기를 사용하지 마십시오. 충전 중인 배터리를 방치하지 마십시오.
4. 이 제품을 사용하지 않을 때는 전원 코드를 뽑으십시오.
5. 충전 기능 사용 시 배터리에 맞는 전류를 설정하세요. 배터리 손상을 방지하기 위해 충전에 과도한 전류를 설정하지 마십시오. 올바른 충전 지침을 확인하고 사용하십시오.



## 배터리 유형 주의사항

1. 충전할 배터리 유형을 잘못 선택하면 배터리, 충전기가 손상되어 화재 및 기타 위험이 발생할 수 있습니다. 신중하게 선택해 주세요.
2. 배터리 종료가 표시되지 않은 배터리를 충전하는데 본 제품을 사용하지 마십시오. 항상 배터리 제조업체의 충전 지침을 따르십시오.



## 배터리 유형 설명

1. Lipo : 리튬폴리머 배터리라고도 하며, 완충 시 공칭 전압이 3.70V, 4.20V인 배터리입니다.
2. LiHV : 흔히 고전압 리튬 배터리라고도하며, 완충 시 공칭 전압이 3.85V, 4.35V인 배터리입니다.
3. LiFe : 리튬철 배터리라고도 하며, 완전히 충전되었을 때 공칭 전압이 3.30V, 3.60V인 배터리입니다.
4. Lion : 흔히 리튬이온 배터리라고도 하며, 완전히 충전되었을때 공칭 전압이 3.60V, 4.10V인 배터리입니다.
5. NiMh : 니켈-수소 배터리라고도 하며 공칭 전압은 1.20V 입니다.
6. PB : 납산 배터리라고도 하며 공칭 전압은 2.00V 입니다.

# 4. 제품 설명

DAGAN 200Q는 IPS 디스플레이와 휠 메뉴 탐색 기능을 갖춘 4채널 밸런스 충전기로 작동이 쉽고 편리합니다.

- LiPo, LiHV, Lion 1-4S, NiMh 1-10S, PB 1-8S 배터리의 충전, 방전 및 밸런스 관리
- AC 및 DC 전원 공급 모드 : AC 100-240V 최대 100W / DC 10-18V 최대 200W.
- 충전 전력 : 최대 5A@최대50W\*4
- 방전 전력 : 최대2A@5W\*4
- 충전 정확도 : <0.005V.
- 밸런싱 전류 : 240mA.
- 리튬 배터리 차단 전압을 설정할 수 있습니다(TVC).
- DC와 AC 연결에 따라서 자동으로 충전기가 인식하여 설정하며 그에따라 충전에 사용할 수 있는 전압과 전류가 달라집니다.
- 다중 언어 시스템으로 모든 언어를 설정할 수 있습니다.
- 이 장치는 USB 드라이브처럼 PC에 연결되며, 새 펌웨어 파일을 복사하여 붙여넣기 하면 쉽게 업데이트할 수 있습니다.
- 매 충전마다 배터리 종류와 셀 수 등을 설정해주지 않고 배터리 종류별로 셀 수와 충전 전류 등을 저장하여 프로필처럼 만들 수 있습니다.
- 일반적으로 사용되는 3개 그룹의 전원을 기록할 수 있어 편리하고 빠른 번역이 가능합니다.

# 5. DAGAN 200Q 레이아웃

스크롤 휠  
회전 : 왼쪽 또는 오른쪽  
누르기 : 확인

디스플레이

채널 / 뒤로가기



메인 출력 포트\*4

밸런스 포트\*4

마이크로 5-pin 포트

DC 입력 포트

팬

AC 입력 포트



# 6. 빠른 시작 (퀵 스타트)

1. AC100-240V 또는 DC10-18V 전원 공급 장치를 DAGAN200Q 뒷면의 해당 입력 포트에 연결합니다.
2. 화면에 부팅 로고가 2초 동안 표시됩니다.
3. 동시에 비프음이 발생합니다.
4. 부팅 후 화면은 아래와 같은 메인 인터페이스로 들어갑니다.



5. [CH/Exit]를 짧게 누르면 커서가 4개의 채널 사이를 순서대로 전환합니다.
6. [Scroll Wheel]을 스크롤하여 해당 채널의 전압 및 내부 저항을 표시하도록 전환합니다.
7. 채널이 대기 상태일 때 [확인]을 짧게 눌러 충전 작업을 선택합니다. 채널이 진행 중일 때 충전을 조정하고 종료할 수 있습니다.
8. 4개의 포트가 모두 대기 중일 때 [확인]을 길게 눌러 시스템 설정 인터페이스로 들어갑니다.
9. [CH/Exit]를 눌러 수정을 종료하거나 이전 인터페이스로 돌아갑니다.



1. [Scroll Wheel]을 짧게 한 번 눌러 기능을 확인합니다.
2. [Scroll Wheel]을 2초 동안 길게 누르면 삭제키 기능입니다.
3. 키가 성공적으로 작동하면 di-di 소리가 납니다.

# 7. 충전 설정


메인 인터페이스에서 선택하고 [확인]을 짧게 눌러 충전 기능으로 들어갑니다. 메인 설정 인터페이스에서 배터리 선택을 켜면 5개의 배터리 기록을 저장할 수 있으며 다음 인터페이스가 표시됩니다. 그렇지 않으면 기본적으로 첫 번째 배터리 기록으로 설정되므로 이 단계를 건너뛴니다.

 Battery selection


LiPoAT	2.0A	Charge	>
NiMh6S	1.0A	Charge	>
New			>
New			>
New			>

## 1) 배터리 유형

[스크롤 휠]을 스크롤하거나, 커서를 이동하거나, 설정된 배터리를 선택하거나, 새 배터리를 만들고 [확인]을 눌러 이 그룹의 배터리 설정 인터페이스로 들어가면 다음과 같이 표시됩니다.




커서를 "배터리 유형"으로 이동하고 [확인]을 눌러 배터리 유형을 수정하면 다음과 같이 표시됩니다.



충전기는 실제 배터리와 일치하여 배터리를 선택한 후 Lipo, LiHV, LiFe, Lion, NiMh, PB, 6가지 배터리를 지원합니다.[OK] 및 [CH/xit]를 짧게 눌러 적용하고 이전 인터페이스로 돌아갑니다.

## 2) 셀 개수

커서를 "셀" 위치로 이동하고 [확인]을 눌러 배터리 셀 수를 수정합니다. 디스플레이는 다음과 같습니다.



1. [스크롤 휠]을 움직여 충전하려는 배터리의 셀 수를 선택합니다. "자동"으로 설정하면 충전기는 배터리 용량에 따라 배터리에 연결된 셀 수를 자동으로 식별합니다. [OK] 및 [CH/Exit]를 짧게 눌러 이전 인터페이스로 돌아갑니다.

2. 셀 수를 지정할 수도 있고 자동으로 설정하면 밸런스 케이블이 연결되었을때 1~4S을 인식하여 자동으로 셀 수를 설정합니다.




1. 연결된 배터리의 과방전 또는 과충전으로 인해 배터리 셀 식별 오류가 발생할 수 있습니다.

2. 셀 수가 잘못 설정된 경우 충전이 부족하거나 과충전으로 인해 배터리가 손상될 수 있으므로 신중하게 설정하십시오.

3. Lixx 배터리를 밸런스 포트에 연결한 후 배터리 스트링 수를 보다 정확하게 식별할 수 있습니다.

### 3) 작업 모드

커서를 "모드"로 이동하고 [확인]을 눌러 아래 그림과 같이 작업 모드를 수정합니다.



Lipo, LiHV, LiFe 및 Lion 배터리는 충전 모드와 보관 모드를 선택 할 수 있습니다. NiMh, 배터리 및 PB 배터리는 충전 모드만 선택할 수 있습니다. [OK] 및 [CH/Exit]를 짧게 눌러 이전 인터페이스로 돌아갑니다.

## 4) 완충 전압 (TVC)

단일 셀 배터리의 종료 전압을 수정하려면 커서를 “종료 전압”으로 이동하고 [OK]를 누르십시오. 작업 모드가 충전 중일 때 충전 차단 전압이며 범위는 전체 전압의 플러스 또는 마이너스 50mV입니다. 작업 모드가 방전되면 방전 차단 전압입니다. [스크롤 휠]을 스크롤하여 0.01V 단위로 값을 조정하세요.


	End Voltage
	3.58V
	3.59V
	3.60V
	3.61V
	3.62V



1. LiPo, LiHV, LiFe 배터리만 차단 전압을 설정할 수 있습니다.
2. 배터리 특성에 익숙하지 않을 때 차단 전압을 수정하지 마십시오.
3. 충전 차단 전압은 전체 전압의 플러스 또는 마이너스 50mV 범위로 설정할 수 있습니다.
4. TVC: 단자 전압 제어의 영어 약어.

## 5) 충전 전류

커서를 “충전 전류” 위치로 이동하고 [확인]을 눌러 전류를 수정합니다. [Scroll Wheel]을 스크롤하여 값을 0.1A 단계씩 조정합니다. [스크롤 휠]을 빠르게 스크롤하면 빠르게 늘리거나 줄일 수 있습니다. 충전기는 최대 5.0A를 지원합니다.



1. 배터리 용량에 따라 1-2C의 충전 속도를 설정하십시오 .  
예를 들어, 배터리 용량이 2000mAh인 경우 충전 전류를 2.0-4.0A로 설정하십시오 .

배터리 지침을 확인하십시오 .  
올바른 충전 지침은 제조업체에 문의하세요 .

## 6) NiMh 설정(PeakV)

배터리 유형이 NiMh일 때 배터리가 완전히 충전되었을 때의 음압 값을 설정할 수 있으며 설정 범위는 아래와 같이 5mV-15mV입니다.

 Charge Current

---

1.8 A

---

1.9 A

---

2.0 A

---

2.1 A

---

2.2 A

---




1. NiMh 배터리만 배터리 음압 값을 설정할 수 있습니다.


PeakV : NiMH 배터리가 완전히 충전되면 각 셀의 피크 전압이 떨어집니다.

# 8. 충전 작업

충전이 시작되면 충전기는 아래와 같이 작동 인터페이스로 들어갑니다.



이 인터페이스에서 [Scroll Wheel]을 스크롤하여 해당 채널의 내부 저항 전압 값의 표시를 전환합니다. [OK]를 짧게 눌러 작동 전류를 동적으로 설정하거나 작동을 중지합니다. 아래와 같이 충전 및 방전 작업을 종료하려면 [확인]을 짧게 누르고 커서를 [중지]로 이동하고 [확인]을 짧게 누르고 작동을 중지하고 메인 인터페이스로 돌아갑니다. 충전이 완료되거나 충전 오류가 발생한 경우 프롬프트 소리와 함께 프롬프트 상자가 나타납니다.



## 디스플레이 콘텐츠 설명:

11.90V : 입력 전원 전압.

1.2A : 입력 전원 전류.

0.8Wh : 입력 전력의 누적 소비 전력.

39.3°C : 충전기의 내부 온도.

16.72V : 첫 번째 채널의 메인 포트 전압.

1.00A : 첫 번째 채널의 메인 포트 전류.

003:55 : 첫 번째 채널의 작업 시간.

61mAh : 첫 번째 채널의 누적 용량.

4.177V : 첫 번째 배터리 전압.

4.178V : 네 번째 배터리 전압(이 배터리는 밸런스 관리 중)

-.--V : 배터리가 연결되어 있지 않습니다.

사용 [Scroll Wheel]을 움직여 내부 저항 정보인 두 번째 채널의 두 번째 열로 전환합니다.

P1 11.90V 1.2A 0.8Wh   16W 39.3°C 	
<p>① LiPo4S 003:55</p> <p><b>16.72V</b> ① 1mΩ</p> <p><b>1.00A</b> ② 2mΩ</p> <p>61mAh ③ 1mΩ</p> <p>④ 1mΩ</p>	<p>② Standby 000:00</p> <p><b>0.00V</b> ① -.-- v</p> <p><b>0.00A</b> ② -.-- v</p> <p>0mAh ③ -.-- v</p> <p>④ -.-- v</p>
<p>③ Standby 000:00</p> <p><b>0.00V</b> ① -.-- v</p> <p><b>0.00A</b> ② -.-- v</p> <p>0mAh ③ -.-- v</p> <p>④ -.-- v</p>	<p>④ Standby 000:00</p> <p><b>0.00V</b> ① -.-- v</p> <p><b>0.00A</b> ② -.-- v</p> <p>0mAh ③ -.-- v</p> <p>④ -.-- v</p>



1. 충전할 때는 이상 징후에 안전하게 대처할 수 있도록 충전 과정 내내 누군가가 충전을 감독하고 있는지 확인하세요.

2. 리튬 배터리를 충전할 때 메인 포트에 연결만 하면 잔량 관리가 수행되지 않습니다. 배터리 잔량에 주의하세요. 잔량 포트에 연결하면 자동으로 잔량 관리가 시작됩니다.

# 9. 시스템 설정

메인 인터페이스에서 [OK]를 길게 누르면 아래 그림과 같이 모든 채널을 사용하지 않을 때만 시스템 설정 인터페이스로 들어갑니다.

设置	
 Input settings	∨
 Security Settings	∨
 Continuous work	OFF
 Work completed	Trickle
 Battery selection	ON
 Backlight	6
 Buzer	6
 Language	English

입력 설정 : 입력 전원 관련 설정, 짧게 누르면 설정이 확장됩니다. 아래 그림과 같이.

Setup	
 Input settings	∧
Power selection	(P1)
Max power	230W
Max current	20.0A
Lowest voltage	10.0V
 Security Settings	∨
 Continuous work	OFF
 Work completed	Trickle

**전원 선택:** AC 전원 공급 장치가 연결되면 전원 선택이 P1으로 고정되고 전력, 전류 및 전압도 고정 값입니다. P1 및 P2는 입력이 DC일 때 선택할 수 있습니다. 사용자는 전력, 전류, 전압을 직접 설정할 수 있습니다.

**최대 전력 :** 충전 시 입력 포트에서 흡수되는 최대 전력입니다.

**최대 전류 :** 충전 중 입력 포트에서 끌어오는 최대 전류입니다.

**최저 전압 :** 허용 가능한 최저 입력 전압입니다.

**충전 안전 설정 :** 짧게 누르면 설정이 확장됩니다. 아래 그림과 같이.

设置	
 Security Settings	^
Safe Inter. Temp.	80°C
Safe time	200Min
Safe capacity	30Ah
 Continuous work	OFF
 Work completed	Trickle
 Battery selection	ON
 Backlight	6

**안전한 내부 온도 :** 이 온도 값 이상에서는 장치가 메인 포트 출력을 중지합니다.

**안전 시간 :** 최대 연속 충전 시간, 초과하면 충전이 중지됩니다.

**안전 용량 :** 연속 충전을 위한 최대 용량으로 초과하면 작동이 중지됩니다.

**연속 작업 :** 충전 후, 배터리 교체 후 계속 충전할지 여부 다음 연결된 배터리가 이전 충전 중이던 배터리와 동일한 설정이 필요한지 확인합니다

Setup	
 Work completed	Trickle
 Battery selection	ON
 Backlight	6
 Buzzer	6
 Language	English
 Theme style	Light
 Default	
 ID: FF3705D8-SW1.00-HW1.2	

**작업 완료 :** 충전이 끝난 후 충전을 중지하거나 조금씩 충전할지 여부입니다.

**배터리 선택 :** 충전 선택 시 배터리 선택 인터페이스를 건너뛴지 여부입니다.

**백라이트 :** 디스플레이의 백라이트 밝기 수준을 1에서 10까지 설정할 수 있습니다.

**부저 :** 부저의 소리, 꺼짐으로 설정할 수 있습니다.

**언어 :** 시스템 표시 언어입니다. 영어, 중국어 등을 선택할 수 있습니다.

**테마 스타일 :** Light와 Dark 두 가지 스타일을 선택할 수 있습니다.

**기본값 :** 모든 설정을 공장 값으로 복원합니다.

**ID :** 장치 공장 설정의 고유 ID입니다.

# 10. 기타 기능

## 1. 팬 레벨

장치의 내부 온도가 42°C를 초과하면 팬은 소음을 줄이기 위해 절반 속도로 풍량을 켭니다. 내부 온도가 50°C를 초과하면 팬이 전속 풍량을 켜서 열 방출을 강화합니다.

## 2. 수동으로 전압 보정하기

종료 상태에서 [스크롤 휠]을 놓지 않고 길게 누르고 전원 공급 장치를 연결하면 시스템이 수동 전압 보정 기능으로 들어갑니다. 전압계를 사용하여 각 배터리의 실제 전압을 측정하고 커서를 해당 전압 값으로 이동한 후 전압 값을 전압계 값과 일치하도록 수정하고 보정을 완료합니다. 보정이 완료되면 커서를 이동하여 저장하고 짧게 한 번 누르면 부저가 오랫동안 울리고 저장에 성공합니다. 화면에서 나가거나 종료하십시오.

## 3. 완전 충전

리튬 배터리가 완전히 충전되면 "고속 충전이 종료되었습니다"라는 메시지가 표시됩니다. 배터리를 제거하지 않으면 정전압 세류 충전이 자동으로 수행되어 배터리가 가득 차게 유지됩니다.

# 11. 제품 사양

충전기	입력	AC100-240V@MAX1.5A DC10-18V@MAX20A
	지원 배터리	LiPo LiHV LiFe Lion LTO @1-4S NiMh @1-10S Pb @1-8S
	밸런스 전류	240mA @2-4S
	전압 편차	<0.005V
	충전 전력	0.1-5A@50W*4 DC input
		0.1-5A@50W*2 AC input
		0.1-5A@25W*4 AC input
	방전 전력	0.1-2A@5W*4
	USB	upgrade@USB
배터리 전압	1.0V-5.0V @1-4S	
배터리 내부 저항	1-100mR @1-4S	
디스플레이	LCD	IPS 3.5 寸 480*320 Pixel
제품	크기	150mm*112mm*36.5mm
	무게	450g
포장	크기	160mm*160mm*46mm
	무게	600g

